

Отчет
о выполнении плана по организации доступной среды, включая обеспечение условий по
беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здании
МБУ ДО «ЦДО», расположенного по адресу: г. Иланский, ул. Ленина, 1

№ п/п	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требования к установке	Сведения о ходе реализации мероприятия
1	Информационное обеспечение по основному входу		
1.1.	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий о степени доступности здания	Установить у входной двери	Установлен 28.10.2022г.
1.2.	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении, закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; провести инструктаж с персоналом по оказанию ситуационной помощи МГН на объекте	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9м	Установлена 28.10.2022г.
1.3	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м	Установлены 28.10.2022г.
1.4	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. расстояние между контрастной полосой и краем проступи от 0,03 до 0,04м	П.5.1.12 СП 59.13330.2016	Полосы нанесены 25.08.2022г.
2	Обеспечение доступной среды по основному входу – для всех посетителей, включая МГН		
2.1.	Оборудовать здание пандусом/привести имеющийся пандус в соответствие с нормативными требованиями. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45м при уклоне не более 1:20 (5%), при перепаде высот пола на путях движения 0,2м и менее допускается увеличить уклон пандуса до 1:10 (10%). Пандусы при перепаде высот более 3,0м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.д.	П.6.2.9. СП 59.13330.2016	Пандус приобретен 25.08.2022г.

Директор МБУ ДО «ЦДО»



А.Г. Григорьева